

فرایند بازدید از کارخانجات

درخواست مسئول مربوط به کارخانجات (بخش QA) جهت بازدید به مدیر آزمایشگاه

درخواست کتبی مدیر آزمایشگاه از معاون غذا و دارو

دستور معاون غذا و دارو به دبیرخانه

صدور برگه مأموریت توسط دبیرخانه

ارسال برگه مأموریت جهت امضاء به معاون غذا و دارو

تحویل برگه مأموریت به مدیر آزمایشگاه

اعزام کارشناسان آزمایشگاه به محل مورد نظر جهت بازدید

پرفک کردن چک لیست و صورت جلسه و نیز راهنمایی جهت اصلاح روند آزمایشگاه

تحویل یک نسخه از چک لیست یا صورت جلسه به مسئول فنی کارخانه

اتخاذ تصمیم در آزمایشگاه معاونت در خصوص بازدید انجام شده از کارخانه مورد نظر

ابلاغ نتایج بازدید به مدیر عامل و مسئول فنی جهت رفع نواقص

بازدید مجدد از کارخانه مورد نظر پس از رفع نواقص

رتبه بندی کارخانه با توجه به امتیازات کسب شده